

## Steckdosen-Prüfer

### PAN Schukotest FI

Steckdosen-Prüfer + 30 mA FI-Tester

- **Steckdosenprüfung**
- Grüne und rote LEDs zeigen die korrekte Verdrahtung der Steckdose an
- **FI-Test 30mA**
- Das Gerät erkennt nicht, ob Nullleiter und Erdleiter vertauscht sind!
- Keine Batterie erforderlich



Technische Daten	PAN Schukotest FI
Wechselspannung AC (V ~)	220 V - 250 V
Prüfstrom (A)	30 mA
Abmessungen	65 x 61 x 57 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	99 / 56 g
Benötigte Batterie(n):	---
Messkategorie (CAT)	CAT III 300 V



PAN Schukotest FI Video DE:



PAN Schukotest FI Video EN:

